

Fotodokumentation zu Gutachten 25347



Foto A 1: Vorderansicht (1)



Foto A 2: Vorderansicht (2)



Foto A 3: Rückansicht



Foto A 4: Hintergarten



Foto A 5: Vorgarten



Foto A 6: Terrasse



Foto A 7: Garage - rechts



Foto A 8: Abstellraum - links




Foto A 9: Kelleraußentreppe



Foto A 10: Abstellraum - links - Rückansicht



Foto A 11: Erschließungs-Straße für das Bewertungsobjekt

Innenbereich



Foto B 1: KG-Lageraum (1)



Foto B 2: KG-Lageraum (2)



Foto B 3: KG-Lageraum (3)



Foto B 4: KG-Öltanks



Foto B 5: KG-Ölheizung



Foto B 6: EG-Küche



Foto B 7: EG-Flur (1)



Foto B 8: EG-Flur (2)



Foto B 9: EG-Wohnzimmer



Foto B 10: EG-Badezimmer (1)



Foto B 11: EG-Badezimmer (2)



Foto B 12: EG-Badezimmer (3)



Foto B 13: EG-Gäste WC



Foto B 14: EG-Schlafzimmer



Foto B 15: DS-Lagerraum (1)



Foto B 16: Untersicht des Daches ohne Folie und Dämmung



Foto B 17: Garage rechts - innen (2)



Foto B 18: Garage rechts - innen(1)