

Anschrift des Schornsteinfegerbetriebes

Michael Lehnert
Tempelherrenstr 7
54294 Trier-Euren
Tel 0651-7516684, 0176-64198992
info@schornsteinfeger-lehnert.de

Michael Lehnert Tempelherrenstr 7 · 54294 Trier Euren

Datum der Arbeitsausführung: 25 07 2025

- ☒ Überprüfung nach § 1 KUO
☐ Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KUO
☐ Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1 BImSchV
☒ Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1 BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1 BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1 BImSchV

Ausfertigung für: Betreiber **02-011-18c / 1 / 1**

Betreiber / Aufstellungsort der Anlage

Gebäudeteil
Aufstellraum

Bescheinigung		über das Ergebnis der Überprüfung und Messung an einer Feuerstätte für flüssige Brennstoffe gemäß der Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Überprüfungsordnung – KUO) vom 16.06.2009 (BGBl. I S. 1292) nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV vom 26.01.2010, BGBl. I S. 38) zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 13.10.2021 (BGBl. I S. 4676)			
Wärmeaustauscher		Hersteller Typ Herstell. Nr. Errichtung		Leistungsbereich	Nennleistung
Weishaupt WTU 2012 DE 1999					26 kW
Brenner		Hersteller Typ Herstell. Nr. Errichtung		Brennerart	Leistungsbereich Brennstoff
Weishaupt WL 10 - B 1999				mit Gebläse	14,3 kg/h Heizöl
Feuerstättenart				Art der Anlage	
Heizkessel				Heizung	
Herstellerbescheinigung nach § 6 1 BImSchV		☐ Ja ☐ Nein			
Überprüfungsergebnis gemäß KUO (✓ = in Ordnung X = mangelhaft - = nicht zutreffend)					
Verbrennungsluft/Lüftung	✓	Brenner/Heizgasweg	✓	Verbindungsstück	✓
Feuerstätte	↓	Abgasabzug	↓	Abgasleitung	✓
Befestigung/Abstände	✓	in Brennerhöhe	✓	O ₂ Gehalt im Abgas	2,50 %
äußerer Zustand	✓	an anderer Stelle	✓	unverdünnter CO Gehalt	0 ppm
☐ Folgende Mängel wurden festgestellt:				O ₂ Differenz im Ringspalt	- %
				Lufttemperatur im Ringspalt	- °C
				Druckdifferenz im Ringspalt	- hPa
				☒ Es wurden keine Mängel festgestellt	
☐ Die Mängel stellen zzt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine Überprüfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.					
☐ Die Mängel sind aus Sicherheitsgründen bis zum ... zu beseitigen.					
☐ Aufgrund der festgestellten Mängel ist eine zusätzliche Überprüfung der Feuerungsanlage erforderlich.					
Messergebnis gemäß 1. BImSchV		Grenzwerte:	Rußzahl	1	CO-Gehalt 1300 mg / kWh
			Öldeviate	keine	Abgasverlust 10 %
Rußzahl-Einzelwerte	0 0 0	Rußzahl - Mittelwert	0	Öldeviate	keine
Wärmeträgertemperatur	55 °C	Verbrennungslufttemperatur	24 °C	Abgastemperatur	148 °C
Sauerstoffgehalt im Abgas	2,50 %	Druckdifferenz	-0,05 hPa	Abgasverlust	5 %
☒ Das Messergebnis entspricht der Verordnung				Messunsicherheit	1 %
☐ Das Messergebnis entspricht <u>nicht</u> der Verordnung, weil ... Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmaßnahmen an der Anlage zu treffen. Die Messung ist bis zum ... zu wiederholen.					

Bemerkungen

Messgeräte-Identifikationsnummer(n) WMRZ00041602RP31124 - AE4500001355RP31124

18.09.2025

Datum/Unterschrift

Falls Mängel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mängel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann.

