Dominik Eitel
Schornsteinfegermeister

Birkenfeldstraße 3
91785 Pleinfeld

Tel.: 09144 924924
Fax 09144 924925 info@schornsteinfeger-eitel.de

Dominik Eitel, Birkenfeldstr. 3, 91785 Pleinfeld

Herr
Rainer Palmié
Am Spatzenbuck 20
91154 Roth

Datum der Arbeitsausführung: 17.04.2026

- [x] Überprüfung nach § 1 KÜO*
- [ ] Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KÜO
- [ ] Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV
- [x] Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1.BImSch\
- [ ] Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1. BImSchV
- [ ] Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BImSchV

Ausfertigung für Eigentümer

Betreiber/Aufstellungsort der Anlage:
521-6 / F-01

Ackerstraße 6
91186 Büchenbach

Gebäudeteil: Werkstatt, Aufstellraum, Erdgeschoss

Bescheinigung

über das Ergebnis der Überprüfung und Messung an einer Feuerstätte für flüssige Brennstoffe gemäß der Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Überprüfungsordnung - KÜO) vom 16. Juni 2009 (BGBl I. S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes - Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen - 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I. S. 38)

Wärmetauscher: Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung		Leistungsbereich /Leistung bei der Messung	Nennleistung
Hey, 20 TH. U. 70, 1972			81,2 kW
Brenner: Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Brennerart	Leistungsbereich /Leistung bei der Messung	Brennstoff
Weishaupt, WL 20 - A, 3279317, 1989	mit Gebläse	1,8 - 3,6 kg/h	Heizöl EL
Feuerstättenart		Art der Anlage	
Lufterhitzer		Lufterhitzer	

Überprüfungsergebnis gemäß KÜO (✔ = in Ordnung, ✗ = mangelhaft, ¯ = nicht zutreffend **)**

Verbrennungsluft/ Lüftung	✔	Brenner/Heizgasweg	✔	Verbindungsstück	✔
Feuerstätte:		Abgasabzug:		Abgasleitung	✔
- Befestigung/Abstände	✔	- in Brennerhöhe	✔	O_2 - Gehalt im Abgas	2,4 %
- äußerer Zustand	✔	- an anderer Stelle	✔	unverdünnter CO-Gehalt	8 ppm
☐ Folgende Mängel wurden festgestellt:				O_2 - Differenz im Ringspalt	¯ %
				Lufttemperatur im Ringspalt	¯ °C
				Druckdifferenz im Ringspalt	¯ Pa
				☑ Es wurden keine Mängel festgestellt	

- [ ] Die Mängel stellen z. Zt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine Überprüfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.
- [ ] Die Mängel sind aus Sicherheitsgründen bis zum zu beseitigen.
- [ ] Aufgrund der festgestellten Mängel ist eine zusätzliche Überprüfung der Feuerungsanlage erforderlich.

Messergebnis gemäß 1. BImSchV:			**Grenzwerte:**			Rußzahl	2	CO-Gehalt	1300 mg/kWh
						Ölderivate	keine	Abgasverlust	9 %
Rußzahl-Einzelwerte	0	0	0	Rußzahl-Mittelwert	0	Ölderivate	nein	CO-Gehalt	8 mg/kWh
Wärmeträgertemperatur			°C	Verbrennungslufttemperatur		16 °C	Abgastemperatur		174 °C
Sauerstoffgehalt im Abgas			2,4 %	Druckdifferenz		-12 Pa	**Abgasverlust**		**7 %**
☑ Das Messergebnis entspricht der Verordnung.							Messunsicherheit		1 %

- [ ] Das Messergebnis entspricht nicht der Verordnung, weil
  - [ ] Abgasverluste über 9 %
  - [ ] CO-Gehalt über 1300 mg/kW
  - [ ] Rußzahl über 2
  - [ ] Ölderivate im Abgas

Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmaßnahmen an der Anlage zu treffen.
Die Messung ist bis zum zu wiederholen.
Bemerkungen:

Messgeräte-Identifikationsnummer(n)	WTA450--3810BY21025, WMRG72101102BY10326

18.04.2026 V. Irrega
Datum Unterschrift des Schornsteinfegers

Falls Mängel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mängel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann.

*Sämtliche Rechtsvorschriften dieser Bescheinigung beziehen sich auf die jeweils geltende Fassung