1. Arge Technische PrüfOrganisation e.V.
§ 52 AwSV - BYLfU 68-4566-869/2024

# Prüfbericht
nach
# AwSV
## Heizölverbraucheranlage
## Bericht-Nr: 3626-075

**Ralph Teckenberg**
Sachverständiger AwSV
Tassilostr. 12
93083 Obertraubling
Tel : 0 9401 / 5338706
Tel : 0 179 / 4484 271
Fax : 0 9401 /5338707
Mail : teckenberg@tpo-online.de

**Betreiber : 3091-075**

Rainer Palmié
Am Spatzenbuck 20
91154 Roth

**Standort : 3252-075**

Ackerstraße 6
91186 Büchenbach

**Behörde** : **Landratsamt Roth - Abt. Wasserrecht** (erhält Ausfertigung)
Zeichen : - - -

| **Prüfung** | : **24.02.2026** | **Ergebnis** | : **mit geringfügigem Mangel** |
|---|---|---|---|
| **Art** | : **wiederkehrende Prüfung** | **nächste Prüfung** | : **Februar 2031** |
| **Umfang** | : Ordnungsprüfung , Funktionsprüfung , Begehung der Anlage , Gesamtanlage Prüfung | | |
| | **Die Prüfung der gesamten Anlage ist abgeschlossen** | | |
| **Sachverständiger** | : Ralph Teckenberg | | |

| **Anlage** | : **Heizölverbraucheranlage** | **Identifikation** | : **- - -** |
|---|---|---|---|
| **Umgangsstoff** | : Heizöl EL (HEL) - DIN 51603-1 | **WGK** | : Wassergefährdungsklasse 2 |
| **Gebiet** | : Kein Wasserschutzgebiet ( oder WSG IIIB) | **GFS** | : Gefährdungsstufe C |
| **Gebiet** | : kein Überschwemmungsgebiet, kein Heilquellenschutzgebiet, kein Risikogebiet | | |

| **Behälter** | : **39 / 5662** | **Inhalt** | : **13 m³** |
|---|---|---|---|
| **Zulassung** | : DIN 6608-2 | **GüteZeichen** | : RAL-RG 998 |
| **Hersteller** | : Kunze KG, Nürnberg | **Baujahr** | : 1972 |
| **Lage** | : unterirdisch ( Erddeckung : 0,4 m ) | **Material** | : Stahl |
| **Leckschutz** | : doppelwandig mit selbsttätiger Leckanzeige | | |

| **Rohrleitung** | : **Einstrang** | **Lage** | : **unterirdisch** |
|---|---|---|---|
| **Leckschutz** | : Saugleitung selbstsichernd | **Prüfdruck** | : - - - |
| **Material** | : Kupfer | **sonstiges** | : Cu 10/0 |

## Mängel

**technische Mängel**

**Überfüllsicherung, Füllstandsanzeiger**

- Der Grenzwertgeber (GWG) "alter Bauart" muss gemäß Zulassung einer jährlichen Funktionsprüfung durch einen Fachbetrieb nach § 62 AwSV unterzogen werden oder sinnvollerweise durch einen GWG neuer Bauart ersetzt werden. (Der Nachweis über die jährliche Funktionsprüfung wurde nicht vorgelegt.)

## Hinweis

- Nach § 48 AwSV hat der Betreiber die Mängel innerhalb von 6 Monaten durch einen Fachbetrieb nach § 62 AwSV zu beseitigen.
- Eine Anordnung der Behörde nach § 68 Absatz 4 AwSV wurde zum Zeitpunkt der Prüfung nicht vorgelegt.


Weitergabe der persönlichen Daten und des vollständigen Berichtes an die zuständigen Behörden nach Art. 6 Abs.1 c. DSGVO und § 47 AwSV

Prüfung gibt Sicherheit