

Bernd Scheyerle
 Schornsteinfegermeister
 Gebäudeenergieberater (HWK)
 Am Haldenmoos 18
 88361 Altshausen
 Tel.: 07584 / 92 34 85 Fax.: 07584 / 92 31 64
 E-Mail: info@scheyerle-schornsteinfeger.de

Datum der Arbeitsausführung: 14.08.2025

- Überprüfung nach § 1 KÜO*
- Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KÜO
- Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV
- Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1. BImSchV
- Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1. BImSchV
- Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BImSchV

scheyerle-schornsteinfeger am haldenmoos 18 88361 altshausen

Franz Spitzenberger
 Musbacher Str. 30
 88371 Ebersbach-Musbach

Ausfertigung für den

Betreiber/ Aufstellungsort der Anlage

Gebäudeteil: UG

Bescheinigung über das Ergebnis der Überprüfung und Messung an einer Feuerstätte für flüssige Brennstoffe gemäß der Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Überprüfungsordnung- KÜO) vom 18. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292), nach Verordnungen § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfhwG oder der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes- Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen- 1. BImSchV vom 28. Januar 2010, BGBl. I S. 38)

Wärmeaustauscher: Hersteller/ Typ, Errichtung HNr.7516265704683101 Leistungsbereich/Leistung bei der Messung Nennleistung
 Viessmann / VBO 22 / 1997 0 - 22kW / 22kW 22,00 kW

Brenner: Hersteller/ Typ, Errichtung HNr.3479512 Brennerart Leistungsbereich/Leistung bei der Messung Brennstoff
 Weishaupt / WL 10-A / 1997 mit Gebläse 1,4 - 3,2kg/h / 3,2kg/h Heizöl

Feuerstättenart Art der Anlage
 Heizkessel Heizung mit Brauchwasser
 Herstellerbescheinigung nach § 6 1. BImSchV Ja Nein keine Angabe

Überprüfungsergebnis gemäß KÜO (✓ = in Ordnung, X = mangelhaft, - = nicht zutreffend):

Verbrennungsluft/ Lüftung	✓	Brenner/ Heizgasweg	✓	Verbindungsstück	✓
Feuerstätte		Abgasabzug		Abgasleitung	✓
Befestigung/Abstände	✓	in Brennerhöhe	✓	O ₂ -Gehalt im Abgas	3,00 %
äußerer Zustand	✓	an anderer Stelle	✓	unverdünnter CO- Gehalt	19 ppm

Folgende Mängel wurden festgestellt:

O ₂ - Differenz im Ringspalt	- %
Lufttemperatur im Ringspalt	- °C
Druckdifferenz im Ringspalt	- Pa

Es wurden keine Mängel festgestellt.

- Die Mängel stellen z. Zt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine Überprüfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.
- Die Mängel sind aus Sicherheitsgründen bis zum zu beseitigen.
- Aufgrund der festgestellten Mängel ist eine zusätzliche Überprüfung der Feuerungsanlagen erforderlich.

Messergebnis gemäß 1. BImSchV		Grenzwerte:	Rußzahl	1	CO-Gehalt	1300 ^{mg} / _{kWh}	
Rußzahl-Einzelwerte	1 0 0	Rußzahl-Mittelwert	0	Ölderivate	keine	Abgasverlust	11%
Wärmeträgertemperatur	65 °C	Verbrennungslufttemperatur	25,0 °C	Ölderivate	keine	CO-Gehalt	20 ^{mg} / _{kWh}
Sauerstoffgehalt im Abgas	3,0 %	Druckdifferenz	-11,00 Pa			Abgastemperatur	139 °C
						Abgasverlust	5%

Das Messergebnis entspricht der Verordnung.


Das Messergebnis entspricht nicht der Verordnung, weil.....
 Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmaßnahmen an der Anlage zu treffen.

Die Messung ist bis zum zu wiederholen.
 Bemerkungen: Die Messung erfolgte durch: Markus Lorenz

Messunsicherheit 1%

Messgeräte-Identifikationsnummer(n) BMRZBW400198BW50325, AE0024601367BW50325,

14.08.2025,
 Datum


 Unterschrift des Schornsteinfegers

Falls Mängel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mängel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann.

*Sämtliche Rechtsvorschriften dieser Bescheinigung beziehen sich auf die jeweils geltende Fassung

Bernd Scheyerle

Bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger
 Am Haldenmoos 18
 88361 Altshausen
 Geschäfts-Tel.: 07584 / 92 34 85
 Fax: 07584 / 92 31 64

Bescheinigung

des bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger
 gemäß § 67 LBO - Bauabnahmen -
 gemäß § 50 Abs. 1 LBO i.V. mit Anhang
 - Verfahrensfreie Vorhaben -



Datum 12.10.2018

Verzeichnis-Nr 00751-

scheyerle-schornsteinfeger.am.haldenmoos.18.88361.altshausen

Franz Spitzenberger
 Musbacher Str. 30
 88371 Ebersbach-Musbach

Bauvorhaben Aufstellung eines Kaminofens

Ort / Straße / Flurstück-Nr.
 88371 Ebersbach-Musbach, Musbacher Str. 30,

Verfahrensfreies Vorhaben Kenntnisgabeverfahren Genehmigungspflichtiges Vorhaben

Kennzeichnung der	Geschloß	Feuerstätte	Luftverbindung			Brennstoff			N _h kW	Schornstein/Abgasleitung		
			Luft- verbund	Luftungs- öffnung	Raumluft- unabhängig	fest	flüssig	gas		Nr.	Nr.	Nr.
Schornsteine (nur wenn mehr als 1 Schornstein)	EG	Kaminofen BA I	x			X			6,0	1		
Schornstein Bauart		M = Mauerstein MS = Mehrschalig LAS = Luft-Abgas-Schornstein EST = Edelstahlblech				F = Formstücke Q = Querschnittsveränderung AL = Abgasleitung St = Stahlblech				M		
lichte Weite in cm		rechteckig rund								20x26		
wirksame Höhe in m(ca.)		Einführung Abgasrohr der obersten Feuerstätte senkrechte Anlaufstrecke des Abgasrohres der obersten Feuerstätte				H = Hv =				7 0,5		

Gebäude- / Wohnungseingang

Bauzustandsbesichtigung im Rohbau wurde durchgeführt / nicht durchgeführt.

Die Brandsicherheit und die sichere Abführung der Verbrennungsgase der Feuerungsanlage in der angetroffenen Ausführung werden bescheinigt.

bernd scheyerle schornsteinfeger

bevollmächtigter bezirksschornsteinfeger
 am haldenmoos 18
 88361 altshausen
 telefon: 07584 - 923 485
 telefax: 07584 - 923 164

Werden nachträglich Feuerstätten an Abgasanlagen
 angeschlossen, ist vor Inbetriebnahme eine Abnahme nach
 § 50 Abs. 1 LBO i. V. mit Anhang und eine Bescheinigung
 des bev. Bezirksschornsteinfegers erforderlich.

Unterschrift

Bernd Scheyerle

Bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger
 Am Haldenmoos 18
 88361 Altshausen
 Geschäfts-Tel.: 07584 / 92 34 85
 Fax: 07584 / 92 31 64

Bescheinigung

des bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger
 gemäß § 67 LBO - Bauabnahmen -
 gemäß § 50 Abs. 1 LBO i.V. mit Anhang
 - Verfahrensfreie Vorhaben -



Datum 23.05.2019

Verzeichnis-Nr 00858-

scheyerle-schornsteinfeger, am haldenmoos 18, 88361 altshausen

Franz Spitzenberger
 Musbacher Str. 30
 88371 Ebersbach-Musbach

Bauvorhaben Aufstellung eines Kaminofens im 1.OG

Ort / Straße / Flurstück-Nr.
 88371 Ebersbach-Musbach, Musbacher Str. 30,

Verfahrensfreies Vorhaben Kenntnisgabeverfahren Genehmigungspflichtiges Vorhaben

Kennzeichnung der	Geschoß	Feuerstätte	Luft- verbund	Luftversorgung			Brennstoff			N _h kW	Schornstein/Abgasleitung		
				Lüftungs- öffnung	Raumluft- unabhängig		fest	flüssig	gas		Nr.	Nr.	Nr.
Schornsteine (nur wenn mehr als 1 Schornstein)	1.OG	Kaminofen BA I	x				X			5,0	1		
Schornstein Bauart		M = Mauerstein MS = Mehrschalig LAS = Luft-Abgas-Schornstein EST = Edelstahlblech		F = Formstücke Q = Querschnittsveränderung AL = Abgasleitung St = Stahlblech							M		
lichte Weite in cm		rechteckig rund									26x26		
wirksame Höhe in m(ca.)		Einführung Abgasrohr der obersten Feuerstätte senkrechte Anlaufstrecke des Abgasrohres der obersten Feuerstätte				H =					5		
Gebäude- / Wohnungseingang						HV =					0,5		

Bauzustandsbesichtigung im Rohbau wurde durchgeführt.

Die Brandsicherheit und die sichere Abführung der Verbrennungsgase der Feuerungsanlage in der angetroffenen Ausführung werden bescheinigt.

bernd scheyerle schornsteinfeger

bevollmächtigter bezirksschornsteinfeger
 am haldenmoos 18
 88361 altshausen
 telefon 07584 - 923 485
 fax 07584 - 923 164

Unterschrift

Werden nachträglich Feuerstätten an Abgasanlagen
 angeschlossen, ist vor Inbetriebnahme eine Abnahme nach
 § 50 Abs. 1 LBO i. V. mit Anhang und eine Bescheinigung
 des bev. Bezirksschornsteinfegers erforderlich.