

WARTUNGS- UND FUNKTIONSBESTÄTIGUNG

Objekt- und Anlagendaten

Kunde / Objekt: Ina-Ring 6, Herzogenaurach

Datum der Prüfung: 11.09.2026

Anlagentyp: Gastherme (Heizwertgerät)

Lage der Therme: Badezimmer

Prüfbefund & Technische Bestätigung


Hiermit wird offiziell bestätigt, dass die oben genannte Heizungsanlage (Gastherme als Heizwertgerät) am **11.09.2026** fachgerecht überprüft und gewartet wurde.

Befund nach der Wartung:

Zum Zeitpunkt der Wartung sowie nach dem ordnungsgemäßen Abschluss aller Arbeiten hat die Heizungsanlage **vollumfänglich fachgerecht, mängelfrei und betriebssicher funktioniert**. Alle Sicherheits- und Funktionsprüfungen wurden erfolgreich bestanden. Die Anlage befindet sich in einem einwandfreien Betriebszustand.

11.09.2026 

Datum, Stempel und Unterschrift Fachbetrieb


Unterschrift Kunde / Mieter (optional)